

Spannungspolarität

- muss am Eingang der elektrischen Anlage geprüft werden

Zusätzliche Sichtprüfungen sind in Verteilungen und an Betriebsmitteln notwendig

HAK: Außenleiter, N, PE auf Verwechslung prüfen (braun, schwarz, grau, blau, grün/gelb)

Verteilung: Sicherung nur im Außenleiter angeordnet

Fassungen: Äußere Gewindeteile nicht mit einem Außenleiter beschaltet

Betriebsmittel: Kabel und Leitungen fachgerecht angeschlossen

Phasenfolge

- Prüfung: Einhaltung Phasenfolge
- Rechtsdrehfeld