

Angebot

Elektro

Handwerkskammer Flensburg
Johannesbrühlhof 1-7
Flensburg

KD-Nr.	12345
Angeb.-Nr.	0815
Beauftragter	

Flensburg 12.6.14

Betreff: defekte BK Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für die Instandsetzung Ihrer BK Anlage, nach Begutachtung vom 12.6.14 möchte ich Ihnen nachfolgend ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Die Arbeiten werden nach DIN VDE ausgeführt und es gilt die VOB. Das Angebot ist 4 Wochen von oben genannten Daten gültig.

Pos.	Anzahl	Artikel	EP	GP
1	1 Stk	Wisi Verteiler 2-fach prüfen und betriebsfähig installieren, defekter Verteiler ausbauen und Entsorgen	38,00 €	38,00 €
2	1 Stk	Messung der Anlage inkl. Dokumentation der Messergebnisse	20,00 €	20,00 €
			Zwischensumme	<u>58,00 €</u>
			MWST 19%	+ <u>11,02 €</u>
			Gesamtsumme	<u><u>69,02 €</u></u>

Wir hoffen das Ihnen unser Angebot zusagt
und würden uns über einen Zusätzl. Auftrag sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen

Rechnung

Elektro

Handwerkskammer Flensburg
Johannes-Hoff 1-7
Flensburg

Bei Rechnung stets angeben	
KD Nr.:	12345
Rech. Nr.:	2014 - 1
Aufl. g. Nr.:	100030
Steuernummer:	9876543
Bankverbindung:	

Nach der (Ausland Wisi-Verkehr)
Betreff: Instandsetzung ihrer BK Anlage am 12.6.14
durch KD-Monteur: B. Bandung stellen wir Ihnen
wie folgt in Rechnung:

Flensburg 12.6.14

Pos.	Anzahl	Artikel	EP	GP
1	1 Stk	Wisi-Verkehr 2-fach geholt und gegen defekten Verkehr ausgetauscht.	38,00 €	38,00 €
2	1 Stk	Messung der BK-Anlage inkl. Dokumentation der Messergebnisse	20,00 €	20,00 €

Zwischensumme 58,00 €

MWSt 19% + 11,02 €

Gesamtsumme 69,02 €

Handwerksrechnung - Sofort zahlbar ohne Abzüge bis
spätestens 28.6.14.

Laut USt Gesetz § 14. müssen Privatpersonen diese Rechnung 2 Jahre
aufbewahren

Bankverbindung: Raiba Nordsee KTNr.: 102030, BLZ: 21762570

Auftragszettel

Monteur:

Electro

Kunde
Handwerkshammer Flensburg
Johannisbrinkhof 1-7
Flensburg

KD. Nr. 12248
Angeb. Nr. 0815
Anl. Nr. 102020

Datum: 12.6.14

Ausgeführte Arbeiten:

In BK Anlage des Kunden, defekten Wisi 2fach Verteiler ausgetauscht und erneuerte Anlage durchgemessen und dokumentiert.

Material:

1 Stk Wisi 2fach Verteiler

Maschinen / Messgeräte

1 Stk Messgerät BK Plus 2400

Flensburg 12.6.14

Ort Datum

* 

Unterschrift Kunde

Unterschrift Monteur